

DETALJERT RISIKOVURDERING HØRSELSSKADELIG STØY

Installasjon: Oseberg Øst

Område: D23 Shale shaker

| Enhet Stillingskategori | Utført arbeidsoperasjon Driftsforhold | Hovedstøykilder | Område støynivå dBA | Varighet arbeids- operasjon | | Hyppighet arbeids- operasjon (ant. pr tidsenhet) | | | | Korr. Nivå | Dempning enkelt hørsels- vern dB | Dempning dobbelt hørsels- vern dB | Oppholds- tids- begrensning pr skift timer | Støydose dBA | Eksponerings- kategori Risiko- indikator |
|---|--|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----|---|-----|-----|----|---------------|---|---|--|---------------------|---|
| | | | | timer | min | dag | uke | mnd | år | | | | | | |
| Drift | Sjekkrunde | Shale shaker | 92,0 | | 10 | | 2 | | | Nivå 1 | - | - | - | 73,4 | E1 |
| | | | | | | | | | | Nivå 2 | | | | 73,4 | E1 |
| | | | | | | | | | | Nivå 3 | 12 | | 6,0 | 61,4 | E1 |
| Drift | Passering til andre områder | | 80,0 | | 1 | 3 | | | | Nivå 1 | - | - | - | 51,4 | E1 |
| | | | | | | | | | | Nivå 2 | | | | 51,4 | E1 |
| | | | | | | | | | | Nivå 3 | 12 | | | 39,4 | E1 |
| Drift | Passering til andre områder | Shale shaker | 92,0 | | 1 | 10 | | | | Nivå 1 | - | - | - | 63,4 | E1 |
| | | | | | | | | | | Nivå 2 | | | | 63,4 | E1 |
| | | | | | | | | | | Nivå 3 | 12 | | 6,0 | 51,4 | E1 |
| Elektro | Lysskift, armaturer | | 80,0 | 2 | | | | | 1 | Nivå 1 | - | - | - | 72,2 | E1 |
| | | | | | | | | | | Nivå 2 | | | | 72,2 | E1 |
| | | | | | | | | | | Nivå 3 | 12 | | | 60,2 | E1 |
| Elektro | FV kabelbokser | | 80,0 | 2 | | | | | 1 | Nivå 1 | - | - | - | 72,2 | E1 |
| | | | | | | | | | | Nivå 2 | | | | 72,2 | E1 |
| | | | | | | | | | | Nivå 3 | 12 | | | 60,2 | E1 |
| Instrument | PA-test | | 80,0 | | 10 | | | | 2 | Nivå 1 | - | - | - | 61,4 | E1 |
| | | | | | | | | | | Nivå 2 | | | | 61,4 | E1 |
| | | | | | | | | | | Nivå 3 | 12 | | | 49,4 | E1 |
| Instrument | Detektor kontroll | | 80,0 | 2 | | | | | 4 | Nivå 1 | - | - | - | 72,2 | E1 |
| | | | | | | | | | | Nivå 2 | | | | 72,2 | E1 |
| | | | | | | | | | | Nivå 3 | 12 | | | 60,2 | E1 |
| Mekanisk | FV ventiler | | 80,0 | 3 | | | | | 1 | Nivå 1 | - | - | - | 74,0 | E1 |
| | | | | | | | | | | Nivå 2 | | | | 74,0 | E1 |
| | | | | | | | | | | Nivå 3 | 12 | | | 62,0 | E1 |
| Kommentarer: Ark 1 av 3 | | | | | | | | | | Nivå 1 | Uten bruk av hørselvern og arbeidstidsbegrensning | | | | |
| | | | | | | | | | | Nivå 2 | Ved akseptabel bruk av hørselvern og arbeidstidsbegrensning | | | | |
| | | | | | | | | | | Nivå 3 | Ved påbudt bruk av hørselvern og arbeidstidsbegrensning | | | | |
| Total årlig oppholdstid i området i forbindelse med utførelse av registrerte arbeidsoperasjoner | | | | | | | | | | Timer pr år: | | 972,4 | Sum side: | | 111,8 |

DETALJERT RISIKOVURDERING HØRSELSSKADELIG STØY

Installasjon: Oseberg Øst

Område: D23 Shale shaker

| Enhet Stillingskategori | Utført arbeidsoperasjon Driftsforhold | Hovedstøykilder | Område støynivå dBA | Varighet arbeids- operasjon | | Hyppighet arbeids- operasjon (ant. pr tidsenhet) | | | | Korr. Nivå | Dempning enkelt hørsels- vern dB | Dempning dobbelt hørsels- vern dB | Oppholds- tids- begrensning pr skift timer | Støydose dBA | Eksponerings- kategori Risiko- indikator |
|---|--|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----|---|-----|-----|--------|---|--|---|--|---------------------|---|
| | | | | timer | min | dag | uke | mnd | år | | | | | | |
| Mekanisk | Vedlikehold | Shale shaker | 92,0 | | 30 | | | 1 | | Nivå 1 | - | - | - | 78,2 | E1 |
| | | | | | | | | | | Nivå 2 | | | | 78,2 | E1 |
| | | | | | | | | | | Nivå 3 | 12 | | 6,0 | 66,2 | E1 |
| Boring | Rengjøring | Shale shaker | 92,0 | 1 | | | 2 | | Nivå 1 | - | - | - | 81,2 | E1 | |
| | | | | | | | | | Nivå 2 | | | | 81,2 | E1 | |
| | | | | | | | | | Nivå 3 | 12 | | 6,0 | 69,2 | E1 | |
| Boring | Rengjøring | Shale shaker | 92,0 | 1 | | | 2 | | Nivå 1 | - | - | - | 81,2 | E1 | |
| | | | | | | | | | Nivå 2 | | | | 81,2 | E1 | |
| | | | | | | | | | Nivå 3 | 12 | | 6,0 | 69,2 | E1 | |
| Boring | Skifting av screen | Shale shaker | 92,0 | 1 | | | 2 | | Nivå 1 | - | - | - | 81,2 | E1 | |
| | | | | | | | | | Nivå 2 | | | | 81,2 | E1 | |
| | | | | | | | | | Nivå 3 | 12 | | 6,0 | 69,2 | E1 | |
| Boring | Prøvetaking kaks | Shale shaker | 92,0 | | 30 | | 2 | | Nivå 1 | - | - | - | 78,2 | E1 | |
| | | | | | | | | | Nivå 2 | | | | 78,2 | E1 | |
| | | | | | | | | | Nivå 3 | 12 | | 6,0 | 66,2 | E1 | |
| Boring | Justering og kontroll | Shale shaker | 92,0 | 1 | | | 2 | | Nivå 1 | - | - | - | 81,2 | E1 | |
| | | | | | | | | | Nivå 2 | | | | 81,2 | E1 | |
| | | | | | | | | | Nivå 3 | 12 | | 6,0 | 69,2 | E1 | |
| Boring | Mudvektkontroll | Shale shaker | 92,0 | 3 | 20 | | 2 | | Nivå 1 | - | - | - | 86,4 | E5 | |
| | | | | | | | | | Nivå 2 | | | | 86,4 | E5 | |
| | | | | | | | | | Nivå 3 | 12 | | 6,0 | 74,4 | E1 | |
| Maling | Maling | | 80,0 | 10 | | | | 2 | Nivå 1 | - | - | - | 79,2 | E1 | |
| | | | | | | | | | Nivå 2 | | | | 79,2 | E1 | |
| | | | | | | | | | Nivå 3 | 12 | | | 67,2 | E1 | |
| Kommentarer: Ark 2 av 3 | | | | | | | | | Nivå 1 | Uten bruk av hørselvern og arbeidstidsbegrensning | | | | | |
| | | | | | | | | | Nivå 2 | Ved akseptabel bruk av hørselvern og arbeidstidsbegrensning | | | | | |
| | | | | | | | | | Nivå 3 | Ved påbudt bruk av hørselvern og arbeidstidsbegrensning | | | | | |
| Total årlig oppholdstid i området i forbindelse med utførelse av registrerte arbeidsoperasjoner | | | | | | | | | | | Timer pr år: | 972,4 | Sum side: | 840,7 | |